

# RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION ECLAIRAGE PUBLIC



# **Fillols**



2024

Email.: contact@sydeel66.com



# TABLE DES MATIÈRES

I. PATRIMOINE DE LA COMMUNE			
II. INVENTAIRE TECHNIQUE DU PATRIMOINE	4		
III. EVOLUTION DES CONSOMMATIONS	8		
IV COMPTE RENDUIDES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE	11		

2



## I. PATRIMOINE DE LA COMMUNE


## La commune compte à ce jour 3 armoires et 77 ouvrages







## II. INVENTAIRE TECHNIQUE DU PATRIMOINE

## La commune compte à ce jour 77 ouvrages dont la répartition est la suivante :






## Cartographie de la commune par type de source :





## La répartition des types de luminaires est la suivante :

#### Légende




## Cartographie de la commune par état des lanternes :





## La répartition des types de support est la suivante :






## Cartographie de la commune par état de support :





## La répartition des types de réseaux est la suivante :



Aerien - 2.73 Km - 59 %

Souterrain - 0.82 Km - 41 %


7




## **III. EVOLUTION DES CONSOMMATIONS**

## La répartition des consommations par poste est la suivante :

Consommation totale des armoires (kWh d'énergie finale)





## Dépenses totale des armoires (en euros TTC)




8







## Dépenses des armoires (en euros TTC)






#### Sur l'exercice 2024 :

- 1 interventions de maintenance ont été réalisés selon la répartition suivante :

# Nombre de dossier par intervention



## Cartographie de la commune par nombre d'interventions :



#### Légende

Email.: contact@sydeel66.com

Faible (1 intervention)



## IV. COMPTE RENDU DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

## Liste des travaux de maintenance :

Réalisation	Dossier	Identifiant	Туре	Adresse	Travaux
2024-09-02	1658	078/02	Luminaire	Village	Travaux de câblage