

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : **CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES**

Unité de gestion : FILLOLS

Exploitant : MAIRIE DE FILLOLS

Prélèvement et mesures de terrain du 20/10/2020 à 14h10 pour l'ARS et par le laboratoire :
CENTRE D'ANALYSES MEDITERRANEE-PYRENEES, PERPIGNAN

Nom et type d'installation : **CHLORE + UV FILLOLS + ECARTS (STATION DE
TRAITEMENT-PRODUCTION)**

Type d'eau : **eso a turb. < 2 sortie production**

Nom et localisation du point de surveillance :

CHLORE + UV HAMEAU DU PLA NORD - FILLOLS (SORTIE UV)

Code point de surveillance : 0000001066 Code installation : 000239 Numéro de prélèvement : 06600181973

Conclusion sanitaire :

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés.**

Date d'édition : **mardi 03 novembre 2020**

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article
D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
température de l'eau	13,5	°C		25		
Analyse laboratoire						
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
turbidité néphélométrique nfu	0,17	NFU		2,0		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
carbone organique total	0,60	mg(C)/L		2		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
activité radon 222	<5,47	Bq/L		100,0		

